OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

Opća bolnica Nova Gradiška • Strossmayerova 17A • 35400 Nova Gradiška
• centrala tel: 035 217-900 • Ured ravnatelja: tel/fax: 035 364-361 • P.P. 46
www.bolnicang.hr • e-mail: bolnicang@bolnicang.hr
OIB: 71630358814 • MB: 04762037 • IBAN: HR9023600001102629081

Ur.broj:02-2614/19.
Nova Gradiška, 02.05.2019

## IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj: 120/2016. – dalje u tekstu ZJN 2016) i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj: 101/2017.) Opća bolnica Nova Gradiška donosi

**Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima**

**1. Naziv i OIB naručitelja:** Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, 35400 Nova Gradiška OIB: 71630358814 (dalje: Naručitelj)
**2. Evidencijski broj nabave:** 3/19.
**3. Predmet nabave:** NABAVA MSCT UREĐAJA
**4. Datum početka prethodnog savjetovanja:** 09.04.2019.
**5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:** 15.04.2019.
**6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:** Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao sastanak.
**7. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu i odgovor na primjedbu ili prijedlog**:

| Rb. | Primjedba/Prijedlog/Pitanje | Odgovor |
|---|---|---|
| 1. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 7.4. sljedeće:<br><br>„ Program za analizu područja niske atenuacije. Mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaj. Upisati naziv proizvođača i naziv programa „<br><br>Ova točka u specifikaciji ne može biti opravdana jer se u modernoj medicini svi uređaji i svi programi međusobno povezuju u jednu cjelinu preko DICOM-a i HL7 standarda.<br><br>Sva komunikacija između uređaja različitih | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Traženi softver je bitan u dijagnostici i analizi bolesti pluća. Ponuditelj traži brisanje jako bitne stavke iako je Naručitelj zbog njene dijagnostičke važnosti traži kao minimum. Prihvaćanjem brisanja ovog programa smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost, kvaliteta i pouzdanost same dijagnostike, a povećali bi se troškovi održavanja kao i troškovi edukacije korisnika. Naručitelju je |

| | | |
|---|---|---|
| | proizvođača se ovim putem odvija na vrlo jednostavan način te neovisno o različitosti proizvođača svi programi međusobno besprijekorno funkcioniraju. Zaista nema potrebe da svi traženi programi i uređaji moraju biti proizvedeni od jednog proizvođača jer se tako dobiva ukupno uređaj slabijih performansi, kombiniranjem programa i uređaja različitih proizvođača dobiva se najbolji uređaj na tržištu. Kako bi se omogućilo ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da se točka 7.4. BRIŠE.<br><br>Prihvaćanjem zahtjeva izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurala različitost tehničkih rješenja, već broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj Naručitelja. | važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 2. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 7.5. sljedeće:<br><br>„ Program za analizu masnoća u tijelu. Mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaj. Upisati naziv proizvođača i naziv programa:"<br><br>Ova točka u specifikaciji ne može biti opravdana jer se u modernoj medicini svi uređaji i svi programi međusobno povezuju u jednu cjelinu preko DICOM-a i HL7 standarda. Sva komunikacija između uređaja različitih proizvođača se ovim putem odvija na vrlo jednostavan način te neovisno o različitosti proizvođača svi programi međusobno besprijekorno funkcioniraju.Zaista nema potrebe da svi traženi programi i uređaji moraju biti proizvedeni od jednog proizvođača jer se tako dobiva ukupno uređaj slabijih performansi, kombiniranjem programa i uređaja različitih proizvođača dobiva se najbolji uređaj na tržištu. Kako bi se omogućilo ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da se točka 7.5. BRIŠE.<br>Prihvaćanjem zahtjeva izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurala različitost tehničkih rješenja, već broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj Naručitelja. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Traženi softver je bitan u dijagnostici i analizi masnoća u tijelu. Ponuditelj traži brisanje jako bitne stavke iako je Naručitelj zbog njene dijagnostičke važnosti traži kao minimum. Prihvaćanjem brisanja ovog programa smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost, kvaliteta i pouzdanost same dijagnostike, a povećali bi se troškovi održavanja kao i troškovi edukacije korisnika. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža |

| | | |
|---|---|---|
| | | interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 3. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 7.6. sljedeće:<br><br>„ Program za analizu perfuzije. Mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaj. Upisati naziv proizvođača i naziv programa:"<br><br>Ova točka u tehničkoj specifikaciji ne može biti opravdana jer se u modernoj medicini svi uređaji i svi programi međusobno povezuju u jednu cjelinu preko DICOM-a i HL7 standarda.<br><br>Sva komunikacija između uređaja različitih proizvođača se ovim putem odvija na vrlo jednostavan način te neovisno o različitosti proizvođača svi programi međusobno besprijekorno funkcioniraju. Zaista nema potrebe da svi traženi programi i uređaji moraju biti proizvedeni od jednog proizvođača jer se tako dobiva ukupno uređaj slabijih performansi, kombiniranjem programa i uređaja različitih proizvođača dobiva se najbolji uređaj na tržištu. Kako bi se omogućilo ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da se točka 7.6. BRIŠE.<br><br>Prihvaćanjem zahtjeva izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurala različitost tehničkih rješenja, već broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj Naručitelja. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Traženi softver je bitan u dijagnostici i analizi perfuzije u mozgu. Ponuditelj traži brisanje jako bitne stavke iako je Naručitelj zbog njene dijagnostičke važnosti traži kao minimum. Prihvaćanjem brisanja ovog programa smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost, kvaliteta i pouzdanost same dijagnostike, a povećali bi se troškovi održavanja kao i troškovi edukacije korisnika. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju |

| | | |
|---|---|---|
| | | tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 4. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 9.2.1. sljedeće:<br><br>„ Program za analizu snimaka na radnoj stanici mora imati isto grafičko korisničko sučelje („GraphicUserInterface- GUI") kao i na upravljačkoj konzoli."<br><br>U ovoj točki riječ je o dva uređaja koja obavljaju različite funkcije i imaju različite uloge u obradi podataka. Jedan od uređaja se odnosi na dijagnostičku radnu stanicu koju koristi doktor specijalist radiologije, dok se sa drugim uređajem, upravljačkom konzolom, služi inženjer medicinske radiologije. Sasvim je jasno da inženjer medicinske radiologije ne smije vršiti dijagnostiku kao što niti doktor specijalist radiologije ne smije upravljati s CT uređajem putem upravljačke konzole. Nema nikakvog smisla niti opravdanja da se zahtjeva da grafičko korisničko sučelje na dijagnostičkoj radnoj stanici mora biti kao i na upravljačkoj konzoli. Zahtijevamo izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja. Prihvaćanjem zahtijevane izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurao veći broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja.<br><br>TRAŽENA IZMJENA :<br><br>„Program za analizu snimaka na radnoj stanici mora imati isto grafičko korisničko sučelje („GraphicUserInterface- GUI") kao i na upravljačkoj konzoli ili Program za analizu snimaka na radnoj stanici mora imati grafičko korisničko sučelje koje omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku ". | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Tražena stavka je od iznimne važnosti u slučajevima kada npr. iz nekog razloga ne radi dijagnostička radna stanica na kojoj inače liječnik očitava nalaze, a u bolnicu stiže hitni pacijent kojemu je za preživljavanje bitna svaka sekunda. Zbog neispravnosti dijagnostičke radne stanice nije moguće očitati hitno nalaz. Traženim tehnološkim rješenjem se omogućava da nesmetano i brzo, jednako kao što to radi na dijagnostičkoj radnoj stanici, liječnik očita nalaz na monitoru na Upravljačkoj konzoli. Pri tome ne postoji rizik da će očitati nešto krivo jer nije naučio i navikao raditi na programu kakav je na Upravljačkoj konzoli već suprotno, njemu će biti potpuno isto kao da radi na liječničkoj radnoj stanici na kojoj je prošao edukaciju za očitavanje nalaza. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 5. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod | Tražena izmjena se ne prihvaća. |

| | | |
|---|---|---|
| | točkom 9.2.2.sljedeće:<br><br>„ Program za analizu slika na radnim stanicama mora biti od istog proizvođača kao i<br><br>CT uređaj. Upisati naziv proizvođača".<br><br>Ova točka u tehničkoj specifikaciji ne može biti opravdana jer se u modernoj medicini svi uređaji i svi programi međusobno povezuju u jednu cjelinu preko DICOM-a i HL7 standarda.<br><br>Sva komunikacija između uređaja različitih proizvođača se ovim putem odvija na vrlo jednostavan način te neovisno o različitosti proizvođača svi programi međusobno besprijekorno funkcioniraju. Zaista nema potrebe da svi traženi programi i uređaji moraju biti proizvedeni od jednog proizvođača jer se tako dobiva ukupno uređaj slabijih performansi, kombiniranjem programa i uređaja različitih proizvođača dobiva se najbolji uređaj na tržištu. Kako bi se omogućilo ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da se točka 9.2.2. BRIŠE.<br><br>Prihvaćanjem zahtjeva izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurala različitost tehničkih rješenja, već broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj Naručitelja. | Traženi softver je bitan u dijagnostici i analizi slika snimljenih CT uređajem. Ponuditelj traži brisanje jako bitne stavke iako je Naručitelj zbog njene dijagnostičke važnosti traži kao minimum. Prihvaćanjem brisanja ovog programa smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost, kvaliteta i pouzdanost same dijagnostike, a povećali bi se troškovi održavanja kao i troškovi edukacije korisnika. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 6. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj pod točkom 9.3.1. sljedeće:<br><br>„ Program za analizu područja niske atenuacije mora imati isto grafičko korisničko sučelje ( „GraphicUserInterface- GUI") kao i na upravljačkoj konzoli".<br><br>U ovoj točki je riječ o dva uređaja koja obavljaju različite funkcije i imaju različite uloge u obradi podataka. Jedan od uređaja se | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Tražena stavka je od iznimne važnosti u slučajevima kada npr. iz nekog razloga ne radi dijagnostička radna stanica na kojoj inače liječnik očitava nalaze, a u bolnicu stiže hitni pacijent kojemu je za preživljavanje bitna svaka sekunda. Zbog neispravnosti dijagnostičke radne stanice nije moguće očitati |

| | | |
|---|---|---|
| | odnosi na dijagnostičku radnu stanicu koju koristi doktor specijalist radiologije , dok se drugim uređajem, upravljačkom konzolom, služi inženjer medicinske radiologije. Sasvim je jasno da inženjer medicinske radiologije ne smije vršiti dijagnostiku kao i što doktor specijalist radiologije ne smije upravljati CT uređajem putem upravljačke konzole. Nema nikakvog smisla niti opravdanja da se zahtijeva da grafičko korisničko sučelje na dijagnostičkoj radnoj stanici mora biti kao i na upravljačkoj konzoli. Zahtijevamo izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja. Prihvaćanjem zahtijevane izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurao veći broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj svakog Naručitelja<br><br>TRAŽENA IZMJENA :<br><br>„Program za analizu područja niske atenuacije mora imati isto grafičko korisničko sučelje („GraphicUserInterface- GUI") kao i na upravljačkoj konzoli ili Program za analizu područja niske atenuacije mora imati grafičko korisničko sučelje koje omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku ". | hitno nalaz. Traženim tehnološkim rješenjem se omogućava da nesmetano i brzo, jednako kao što to radi na dijagnostičkoj radnoj stanici, liječnik očita nalaz na monitoru na Upravljačkoj konzoli. Pri tome ne postoji rizik da će očitati nešto krivo jer nije naučio i navikao raditi na programu kakav je na Upravljačkoj konzoli već suprotno, njemu će biti potpuno isto kao da radi na liječničkoj radnoj stanici na kojoj je prošao edukaciju za očitavanje nalaza. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 7. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 9.3.6. sljedeće:<br><br>„ Program za analizu područja niske atenuacije mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaj. Upisati naziv proizvođača i naziv programa"<br><br>Ova točka u tehničkoj specifikaciji ne može biti opravdana jer se u modernoj medicini svi uređaji i svi programi međusobno povezuju u jednu cjelinu preko DICOM-a i HL7 standarda. Sva komunikacija između uređaja različitih proizvođača se ovim putem odvija na vrlo jednostavan način te neovisno o različitosti | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Traženi softver je bitan u dijagnostici i analizi bolesti pluća. Ponuditelj traži brisanje jako bitne stavke iako je Naručitelj zbog njene dijagnostičke važnosti traži kao minimum. Prihvaćanjem brisanja ovog programa smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost, kvaliteta i pouzdanost same dijagnostike, a povećali bi se troškovi održavanja kao i troškovi edukacije korisnika. Naručitelju je |

| | | |
|---|---|---|
| | proizvođača svi programi međusobno besprijekorno funkcioniraju. Zaista nema potrebe da svi traženi programi i uređaji moraju biti proizvedeni od jednog proizvođača jer se tako dobiva ukupno uređaj slabijih performansi, kombiniranjem programa i uređaja različitih proizvođača dobiva se najbolji uređaj na tržištu. Kako bi se omogućilo ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da se točka 9.3.6. BRIŠE. Prihvaćanjem zahtjeva izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurala različitost tehničkih rješenja, već broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj Naručitelja. | važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 8. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 9.4.1. sljedeće:<br><br>„Program za analizu masnoće u tijelu mora imati isto garfičko korisničko sučelje ( „ GraphicUserInterface- GUI")kao i na upravljačkoj konzoli"<br><br>U ovoj točki je riječ o dva uređaja koja obavljaju različite uloge u obradi podataka . Jedan od uređaja se odnosi na dijagnostičku radnu stanicu koju koristi doktor specijalist radiologije , dok se sa drugim uređajem, upravljačkoj konzolom, služi inženjer medicinske radiologije. Sasvim je jasno da inženjer ne smije vršiti dijagnostiku kao što niti doktor specijalist radiologije ne smije upravljati s CT uređajem putem upravljačke konzole. Nema nikakvog smisla niti opravdanja da se zahtjeva da grafičko korisničko sučelje na dijagnostičkoj radnoj stanici mora biti kao i na upravljačkoj konzoli. Zahtijevamo izmjenu | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Tražena stavka je od iznimne važnosti u slučajevima kada npr. iz nekog razloga ne radi dijagnostička radna stanica na kojoj inače liječnik očitava nalaze, a u bolnicu stiže hitni pacijent kojemu je za preživljavanje bitna svaka sekunda. Zbog neispravnosti dijagnostičke radne stanice nije moguće očitati hitno nalaz. Traženim tehnološkim rješenjem se omogućava da nesmetano i brzo, jednako kao što to radi na dijagnostičkoj radnoj stanici, liječnik očita nalaz na monitoru na Upravljačkoj konzoli. Pri tome ne postoji rizik da će očitati nešto krivo jer nije naučio i navikao raditi na programu kakav je na Upravljačkoj konzoli već suprotno, njemu će biti potpuno isto kao da |

| | | |
|---|---|---|
| | tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanje za nabavu višeslojnog CT uređaja. Prihvaćanje zahtijevane izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurao veći broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebao osnovni cilj svakog Naručitelja .<br><br>TRAŽENE IZMJENE:<br><br>„Program za analizu masnoće u tijelu mora imati isto grafičko korisničko sučelje („GraphicUserInterface- GUI") kao i na upravljačkoj konzoli ili Program za analizu masnoća u tijelu mora imati grafičko korisničko sučelje koje omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku ". | radi na liječničkoj radnoj stanici na kojoj je prošao edukaciju za očitavanje nalaza. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 9. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 9.4.7. sljedeće:<br><br>„Program za analizu masnoća u tijelu mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaj. Upisati naziv proizvođača i naziv programa ."<br><br>Ova točka u tehničkoj specifikaciji ne može biti opravdana jer se u modernoj medicini svi uređaji i svi programi međusobno povezuju u jednu cjelinu preko DICOM-a i HL7 standarda. Sva komunikacija između uređaja različitih proizvođača se ovim putem odvija na vrlo jednostavan način te neovisno o različitosti proizvođača svi programi međusobno besprijekorno funkcioniraju. Zaista nema potrebe da svi traženi programi i uređaji moraju biti proizvedeni od jednog proizvođača jer se tako dobiva ukupno uređaj slabijih performansi, kombiniranjem programa i uređaja različitih proizvođača dobiva se najbolji uređaj na tržištu. Kako bi se omogućilo ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da se točka 9.4.7. BRIŠE. Prihvaćanjem zahtjeva izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurala različitost tehničkih rješenja, već broj | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Traženi softver je bitan u dijagnostici i analizi masnoća u tijelu. Ponuditelj traži brisanje jako bitne stavke iako je Naručitelj zbog njene dijagnostičke važnosti traži kao minimum. Prihvaćanjem brisanja ovog programa smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost, kvaliteta i pouzdanost same dijagnostike, a povećali bi se troškovi održavanja kao i troškovi edukacije korisnika. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i |

| | | |
|---|---|---|
| | ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj Naručitelja. | jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 10. | U tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 9.5.1. sljedeće:<br><br>„Program za analizu perfuzije mora imati isto grafičko korisničko sučelje ( „ Graphic User Interface- GUI")kao i na upravljačkoj konzoli"<br><br>U ovoj točki je riječ o dva uređaja koja obavljaju različite uloge u obradi podataka . Jedan od uređaja se odnosi na dijagnostičku radnu stanicu koju koristi doktor specijalist radiologije , dok se sa drugim uređajem, upravljačkoj konzolom, služi inženjer medicinske radiologije. Sasvim je jasno da inženjer ne smije vršiti dijagnostiku kao što niti doktor specijalist radiologije ne smije upravljati s CT uređajem putem upravljačke konzole. Nema nikakvog smisla niti opravdanja da se zahtjeva da grafičko korisničko sučelje na dijagnostičkoj radnoj stanici mora biti kao i na upravljačkoj konzoli. Zahtijevamo izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanje za nabavu višeslojnog CT uređaja. Prihvaćanje zahtijevane izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurao veći broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebao osnovni cilj svakog Naručitelja .<br><br>TRAŽENE IZMJENE:<br><br>„Program za analizu perfuzije mora imati isto grafičko korisničko sučelje | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Tražena stavka je od iznimne važnosti u slučajevima kada npr. iz nekog razloga ne radi dijagnostička radna stanica na kojoj inače liječnik očitava nalaze, a u bolnicu stiže hitni pacijent kojemu je za preživljavanje bitna svaka sekunda. Zbog neispravnosti dijagnostičke radne stanice nije moguće očitati hitno nalaz. Traženim tehnološkim rješenjem se omogućava da nesmetano i brzo, jednako kao što to radi na dijagnostičkoj radnoj stanici, liječnik očita nalaz na monitoru na Upravljačkoj konzoli. Pri tome ne postoji rizik da će očitati nešto krivo jer nije naučio i navikao raditi na programu kakav je na Upravljačkoj konzoli već suprotno, njemu će biti potpuno isto kao da radi na liječničkoj radnoj stanici na kojoj je prošao edukaciju za očitavanje nalaza. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje |

| | | |
|---|---|---|
| | („GraphicUserInterface- GUI") kao i na upravljačkoj konzoli ili Program za analizu perfuzije mora imati grafičko sučelje koje omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku". | programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 11. | U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj traži pod točkom 9.5.2. sljedeće:<br><br>„Program za analizu perfuzije mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaj. Upisati naziv proizvođača i naziv programa ."<br><br>Ova točka u tehničkoj specifikaciji ne može biti opravdana jer se u modernoj medicini svi uređaji i svi programi međusobno povezuju u jednu cjelinu preko DICOM-a i HL7 standarda. Sva komunikacija između uređaja različitih proizvođača se ovim putem odvija na vrlo jednostavan način te neovisno o različitosti proizvođača svi programi međusobno besprijekorno funkcioniraju. Zaista nema potrebe da svi traženi programi i uređaji moraju biti proizvedeni od jednog proizvođača jer se tako dobiva ukupno uređaj slabijih performansi, kombiniranjem programa i uređaja različitih proizvođača dobiva se najbolji uređaj na tržištu. Kako bi se omogućilo ravnopravno tržišno nadmetanje molimo Vas da se točka 9.5.2. BRIŠE. Prihvaćanjem zahtjeva izmjene Naručitelj ne bi dobio lošiji sustav već bi se osigurala različitost tehničkih rješenja, već broj ponuda i sigurno postizanje niže cijene što bi i trebalo biti osnovni cilj Naručitelja. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Traženi softver je bitan u dijagnostici i analizi perfuzije u mozgu. Ponuditelj traži brisanje jako bitne stavke iako je Naručitelj zbog njene dijagnostičke važnosti traži kao minimum. Prihvaćanjem brisanja ovog programa smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost, kvaliteta i pouzdanost same dijagnostike, a povećali bi se troškovi održavanja kao i troškovi edukacije korisnika. Naručitelju je važna tražena karakteristika jer se korištenjem programa istog proizvođača s istim grafičkim korisničkim sučeljem dobiva jednostavnija, preciznija i pouzdanija dijagnostika, bolja kompatibilnost prilikom svakodnevnog rada, jednostavna buduća nadogradnja i održavanje programa cijelog sustava, brže i jednostavnije otklanjanje problema u radu s programima, kvalitetnija i jednostavnija edukacija, brža krivulja učenja korisnika za rad na cjelokupnom sustavu te brža interakcija između liječnika i inženjera radiologije. Treba istaknuti kako na ovaj način povezivanja dobivamo bolju skrb nad pacijentima, bolje rezultate i smanjene troškove. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji |

| | | |
|---|---|---|
| | | mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 12. | Točka 1.1.<br>Otvor minimalno 750 mm<br><br>Molim Vas promijeniti u<br><br>Otvor minimalno 700 mm<br>OBRAZLOŽENJE:<br>Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju . | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Minimalna širina otvora od 75 cm pruža udobniji položaj ležanja prilikom snimanja za specifične skupine pacijenata (pacijenti s prekomjernom tjelesnom masom, pacijenti starije životne dobi, klaustrofobični i pedijatrijski pacijenti). Promjenom tražene stavke ograničava se dijagnostički doseg uređaja kod spomenute populacije. Cilj Naručitelja je nabaviti uređaj čija će primjena biti moguća za više različitih aplikacija za sve vrste pacijenata. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 13. | Točka 1.5.<br>Vrijeme rotacije za 360 °sken:u minimalnom rasponu od 0,75 do 2 sekunde<br><br>Molim Vas promijeniti u<br><br>Vrijeme rotacije za 360 °sken:u minimalnom rasponu od 0,75 do 1 sekunde<br>OBRAZLOŽENJE :<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Brzina skeniranja je bitan podatak koji govori koliko brzo uređaj može snimiti željenu regiju. Mogućnost uređaja da brže skenira željenu regiju od velike je važnosti naročito kod pacijenata koji nisu u stanju zadržati dah dulje od 7-8 sekundi. Prihvaćanjem tražene izmjene smanjio bi se dijagnostički doseg, kvaliteta dijagnostike i sama klasa uređaja. Cilj Naručitelja je nabaviti uređaj čija će primjena biti moguća za više različitih aplikacija za sve vrste pacijenata. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene |

| | | |
|---|---|---|
| | | kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 14. | Točka 1.7.<br>Širina detektora: minimalno 40 mm<br><br>Molim Vas promijeniti u<br><br>Širina detektora:minimalno 38.4 mm<br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Tražena karakteristika je bitna u pogledu smanjenja doze koja se primjenjuje na pacijenta jer će se za isto vrijeme izloženosti zračenju pokriti šire područje. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti nekoliko renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 15. | Točka 1.8.<br>Broj elemenata u svakom redu detektora: minimalno 880<br><br>Moli Vas promijeniti u<br><br>Broj elemenata u svakom redu detektora:minimalno 730<br>OBRAZLOŽENJE:<br>Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju . | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Tražena karakteristika je bitna za veću i bolju rezoluciju dijagnostičke slike. Podnositelj zahtjeva traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost i kvaliteta dijagnostike. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 16. | Točka 1.12.<br>Ukupni broj elemenata detektora:minimalno 56.000<br><br>Molim Vas promijeniti u<br><br>Ukupan broj elemenata detektora 47.000<br>OBRAZLOŽENJE :<br>Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju . | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Kao i u prethodnoj stavci, tražena karakteristika je bitna za veću i bolju rezoluciju dijagnostičke slike. Podnositelj zahtjeva traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost i kvaliteta dijagnostike. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više |

| | | |
|---|---|---|
| | | renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 17. | Točka 2.2<br>Struja RTG cijevi u minimalnom rasponu 10 do 400 mA<br><br>Molimo Vas promijeniti u<br><br>Struja RTG cijevi u minimalnom rasponu 20 do 400mA<br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Širi raspon struja je bitan kako bi CT uređaj mogao raditi i s nižim vrijednostima struja što je bitno kod postizanja manjih doza. Ponuditelj traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost i kvaliteta dijagnostike. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 18. | Točka 2.4.<br>Toplinski kapacitet RTG cijevi: minimalno 5 MHU<br><br>Molimo Vas promijeniti u<br><br>Toplinski kapacitet RTG cijevi minimalno 5 MHU ili kapaciteta hlađenja minimalno 7,0 MHU/min<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na drugačije tehničko rješenje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 19. | Točka 3.2.<br>Najniži položaj ležaja: 450 mm ili niže | Tražena izmjena se ne prihvaća. |

| | | |
|---|---|---|
| | Molimo promijeniti u<br><br>Najniži položaj ležaja: 490 mm ili niže<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Niži položaj ležaja je bitan kod skupine pacijenata koji nisu u mogućnosti samostalno se pozicionirati na stol. Kod takvih pacijenata poželjno je da visina stola bude što niža. Ponuditelj traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjila bi se praktičnost uređaja u pogledu lakšeg pristupa pacijenta ležaju prilikom snimanja. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 20. | Točka 3.3.<br>Najviši položaj ležaja: minimalno 950 mm<br><br>Molimo promijeniti u<br><br>Najviši položaj ležaja: minimalno 885 mm<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Važno je imati što višu visinu stola kako bi se olakšalo pozicioniranje pacijenta osoblju bolnice. Podizanjem stola na višu visinu smanjuje se potreba za nepotrebnim saginjanjem medicinskog osoblja pri pozicioniranju pacijenta na stolu. Ponuditelj traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjila bi se praktičnost uređaja u pogledu lakšeg pristupa pacijenta ležaju prilikom snimanja i u pogledu komfornosti rada medicinskom osoblju na uređaju. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 21. | Točka 3.5.<br>Područje skeniranja:minimalno 180 cm<br><br>Molim promijeniti u | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Područje skeniranja od 180 cm je bitno kako bi bilo moguće napraviti |

| | | |
|---|---|---|
| | Područje skeniranja :minimalno 160 cm<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | pretrage zdjelice i donjih ekstremiteta zajedno,te angiografiju cijelog tijela. Smanjivanjem područja skeniranja na traženu vrijednost od 160 cm ne bi bilo moguće u potpunosti i na jednako kvalitetan način napraviti opisane pretrage te bi se na taj način smanjio dijagnostički doseg uređaja. Ponuditelj traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost i kvaliteta dijagnostike. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 22. | Točka 4.1.<br>Računalo, LCD monitor s minimalnom dijagonalom 21" rezolucije minimalno 1920x1080 piksela<br><br>Molim promijeniti u<br><br>Računalo, LCD monitor s minimalnom dijagonalom 19" rezolucije minimalno 1280x1024 piksela<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Veći monitor s boljom rezolucijom na upravljačkoj konzoli predstavlja bolje rješenje u pogledu kvalitetnije dijagnostike. Ponuditelj traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost i kvaliteta dijagnostike. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 23. | Točka 4.4.<br>Pohranjivanje sirovih podataka skeniranja ( „RAW data") na tvrdi disk:minimalno 6.000 | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Definiranjem kapaciteta tvrdog diska |

| | | |
|---|---|---|
| | skenova<br><br>Molim Vas promijeniti u<br><br>Pohranjivanje sirovih podataka skeniranja ( „RAW data“) na tvrdi disk minimalno 6.000 skenova ili kapacitet hard diska minimalno 700 GB<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Molimo promjenu ovog zahtijeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | namijenjenog za pohranu sirovih podataka u GB (gigabajtima) ne dobivamo relevantnu informaciju o stvarnom kapacitetu tvrdog diska. Naručitelju je važno znati kako može spremiti minimalno 6000 skenova u „raw data“ formatu radi mogućnosti naknadne obrade. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 24. | Točka 4.5.<br><br>Mod brzog početka skeniranja<br><br>Molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Traženi mod rada je jako važan u hitnim situacijama, kada se nema vremena za standardnu proceduru snimanja. Ovim modom se osigurava rad na pacijentima koji su u životnoj opasnosti i kod kojih je brzina početka skeniranja od životnog značaja. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju, mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 25. | Točka 4.10.<br>Mod rada uređaja u kojem je smanjena potrošnja električne energije ( „Standby“ i „Off time“ mod)dok je uređaj u fazi pripravnosti za rad.<br><br>Molimo Vas promijeniti u<br><br>Mod rada uređaja u kojem je smanjena potrošnja električne energije ( „Standby“) dok je uređaj u fazi pripravnosti za rad.<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | Točka 5.3.<br>CT broj- minimalni raspon od -10000 do +30000<br><br>Molimo Vas promijeniti u<br><br>CT broj- minimalni raspon od -8100 do +30000<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Obzirom na minimalno odstupanje , molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Tražena karakteristika je važna zbog smanjenja metalnih artefakata na slikama kostiju. Ponuditelj traži izmjenu na lošiju vrijednost od one koju Naručitelj traži. Prihvaćanjem lošije vrijednosti tehničke karakteristike smanjio bi se dijagnostički doseg uređaja kao i preciznost i kvaliteta dijagnostike. Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 27. | Točka 5.5.<br>Visokokontrastna rezolucija kod 0% MTF (±10%) minimalno 17 Lp/cm<br><br>Molimo Vas promijeniti u<br><br>Visokokontrastna rezolucija kod 0% MTF (±10%) minimalno 17 Lp/cm ili<br>Visokokontrastna rezolucija kod 2% MTF (±10%) minimalno 15 Lp/cm<br><br>OBRAZLOŽENJE:<br>Molimo promjenu ovog zahtijeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Navedenu karakteristiku može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MSCT uređaja pa se tražena izmjena ne prihvaća. Sve stavke Tehničke specifikacije su navedene kao minimalne i svi ponuditelji koji mogu ponuditi istovjetnu ili bolju tehnologiju mogu ravnopravno sudjelovati u nadmetanju. |
| 28. | Točka 7.4.<br>Program za analizu područja niske atenuacije. Mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaja.<br><br>Molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Vidjeti odgovor pod 1. |
| 29. | Točka 7.5.<br>Program za analizu masnoća u tijelu. Mora biti | Tražena izmjena se ne prihvaća. |

| | | |
|---|---|---|
| | od istog proizvođača kao i CT uređaj.<br><br>Molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Vidjeti odgovor pod 2. |
| 30. | Točka 9.2.1.<br>Program za analizu snimaka na radnoj stanici mora imati isto grafičko korisničko sučelje („Graphic User Interface – GUI") kao i na upravljačkoj konzoli .<br><br>Molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Vidjeti odgovor pod 4. |
| 31. | Točka 9.3.1.<br><br>Program za analizu područja niske atenuacije mora imati isto grafičko korisničko sučelje („Graphic User Interface – GUI") kao i na upravljačkoj konzoli .<br><br>Molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Vidjeti odgovor pod 6. |
| 32. | Točka 9.4.1.<br><br>Program za analizu masnoća u tijelu mora imati isto grafičko korisničko sučelje („Graphic User Interface – GUI") kao i na upravljačkoj konzoli .<br><br>Molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Vidjeti odgovor pod 8. |
| 33. | Točka 9.5.1.<br><br>Program za analizu perfuzije mora imati isto grafičko korisničko sučelje („GraphicUserInterface – GUI") kao i na upravljačkoj konzoli .<br><br>Molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xy omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. | Tražena izmjena se ne prihvaća.<br><br>Vidjeti odgovor pod 10. |

Ravnatelj:

Josip Kolodziej, dr. med.

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Stjepana Ilijanića 1